

REGISTRO DE SALIDA	
Número:	2015_11_234
Fecha	9/11/2015

**Destinatario****Vicente Jordá García****Isaac Peral, 19 1 3ºDcha****03560El Campello Alicante****Referencia: 2015\_SOL\_00105****Tramitación: GERENCIA**

En respuesta al expediente 2015\_SOL\_00105 tramitado por D. Vicente Jordá Garcia en el que se nos consulta la posibilidad de eliminar la tubería de la C.R.V.N. cuyo trazado se refleja en color rojo en la imagen siguiente:



Consultado con el servicio de mantenimiento comunican que la conducción de referencia no realiza funciones de distribución alguna, ni de interconexión entre embalses.

Por lo tanto no es necesario tener en cuenta su reposición en el proyecto de estabilización de talud comunicado verbalmente. Dado que tampoco realiza funciones

de drenaje superficial, dicha conducción puede demolerse en el caso de que se vea afectada por las mencionadas obras.

Aspe a 9 de noviembre de 2011

El gerente de la Comunidad de Regantes



J. Ignacio Prieto Brades